

**INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA
DO PROGRAMU FUNKCJONALNO- UŻYTKOWEGO
DOTYCZĄCEGO
REMONTU BUDYNKU ZABYTKOWEJ CERKWI PARAFIALNEJ
pw. ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W SUCHYNICZACH**



Fot. 1. Elewacja frontowa budynku



Fot. 2. Elewacja tylna budynku



Fot. 3. Elewacja boczna budynku



Fot. 4. Wnętrze budynku- nawa główna z widokiem w kierunku ikonostasu.



Fot. 5. Wnętrze budynku- nawa główna z widokiem w kierunku przedsionka (u góry widoczny chór).



Fot. 6. Wnętrze budynku- nawa główna / widok na sufit (przeznaczony do remontu).



Fot. 7. Wnętrze budynku- nawa główna, w tle ikonostas (widok z chóru).



Fot. 8. Wnętrze budynku- nawa główna / widok na podłogę (przeznaczona do remontu).



Fot. 9. Wnętrze budynku- nawa główna / widok na istniejącą dekorację ścian (fragment).



Fot. 10. Wnętrze budynku- nawa główna / widok na istniejącą dekorację ścian (fragment).